

施設がキレイに

施設、設備、用具が自然とキレイに




THE POOL MEISTER®

NEXT INNOVATION



1. 施設、設備、用具が自然とキレイに

プールマイスターが監修した水は、汚れや腐食を落とし、蓄積や進行を防ぎます。またプール臭、塩素臭、アンモニア臭などを消します。この2つの作用で、施設、設備、用具を清潔な状態に保ち、長持ちさせます。プール水が触れるところ全てに効果を発揮します。その結果、清掃、メンテナンス、修繕などの手間や費用を削減します。



2. 水を撒くことで更に効果的



① FRP製プール



洗浄効果事例



プール給水口
黒ずみ

1週間後


なにもせずに
落ちました



コースロープ
黒ずみ

1週間後

なにもせずに
落ちました



② プールサイド

洗浄効果事例



壁の栈(さん)
カビ、黒ずみ

1 週間後


プール水を
かけるだけで
落ちました




排水溝
ヌメリ、黒ずみ、スケール

1 週間後

プール水を
かけるだけで
落ちました



② プールサイド



プールサイドタイルの
黒ずみがいつの間にか
落ちてました！



スウィン東松山スイミングスクール
島村主任

↑上の写真

以前は人がよく通るプールに近い右側の方が黒ずんでいたのですが、いつの間にかプールから遠い左側よりもきれいになっていました。

←下の写真

こちらも以前は均一に黒ずんでいたのですが、プールから上がった子どもたちが通る場所、待機する場所がきれいになっていました。

どちらも特に清掃はしていません。導入から5ヶ月。プールから上がった方についたプールの水で落ちたと思います。



② プールサイド

洗浄効果事例



天窓
黒ずみ


2年後

プール水の
結露で
落ちました



② プールサイド

洗浄効果事例



天井付近の壁の黒ずみが
5ヶ月後、いつの間にか
落ちてきていました！



スウィンふじみ野スイミングスクール
渡邊スクール長

↖上の写真

以前は排気窓の下が黒い汚れがついていたのですが、
いつの間にか薄くなっていました。


←下の写真

こちらは窓の結露で上よりも黒い汚れがひどかったの
ですが、赤く、薄くなってきました。

どちらも特に清掃はしていません。プール水の蒸気で
落ちたものと思われます。

③ シャワー室


洗浄効果事例




シャワーバルブ
錆、緑青

1週間後

プール水を
1日数回
かけました




タワシで簡単に落ちた



シャワーヘッド
黒ずみ

1週間後

プール水を
バケツに汲んで
每晚つけただけ



④ 配管


洗浄効果事例



濾過機系統配管
流量アップ

3ヶ月後

流量計
40 m³ → 41 m³



2016/11/4 **流量 40 m³** (ポンプ交換、ヘアキャッチャー清掃直後)

2017/2/10 **流量 41 m³** (ヘアキャッチャー清掃直後)

ポンプ交換直後の一番良い状態から、3ヶ月後に流量がアップ。
配管のクリーニングが進み、水の流れが良くなったと推測される。